

SIÈGE-AUTO CHICCO OASYS I-SIZE PROGRAMME DE REMPLACEMENT VOLONTAIRE



Chicco annonce un programme de remplacement volontaire concernant la boucle de sécurité du siège-auto Oasys i-Size, distribué entre le 27 Septembre 2018 et le 04 Avril 2019.

Le produit (Oasys i-Size, code 79598 et code 79133) est facilement identifiable grâce à l'étiquette (A) placée sous la coque, indiquant le numéro d'homologation (B) 000016 et le numéro de série (C).

Seuls les sièges auto Chicco Oasys i-Size avec les numéros de série allant de 00008139 à 00013590 et qui sont équipés du modèle de boucle indiqué sur l'image ci-dessus sont concernés.

Les sièges-auto Chicco Oasys 0+ et Chicco Oasys i-Size équipés avec des boucles différentes ne sont pas concernés par ce remplacement volontaire.

Lors d'un test dynamique spécifique effectué par l'ADAC (Fédération Automobile Clubs d'Allemagne) avec l'ICRT, International Consumer Research & Testing, il a été constaté la rupture d'un composant du système du harnais.

L'essai a été effectué avec une vitesse et des charges dépassant les exigences de sécurité établies par la réglementation européenne en vigueur.

Chicco Oasys i-Size est conforme à la réglementation de sécurité européenne la plus stricte et la plus récente (UN ECE R129, connue sous le nom de réglementation i-Size) et garantit donc un niveau de sécurité élevé et peut être utilisé pour le transport sans danger des enfants.

Chicco, soucieux de respecter et de dépasser les normes de qualité les plus strictes et les attentes des clients, invite les utilisateurs du produit à contacter notre service clientèle (Contacts: <https://www.chicco.fr/nous-contacter.html>) pour demander et recevoir gratuitement une pièce de rechange.

Certains que vous comprendrez l'objectif de ces mesures, nous regrettons par avance tout inconvénient éventuellement occasionné, et vous remercions pour votre collaboration.

